

Schacht-Stammdaten

Schacht 10226M0020

Rechtswert 358435,159

Hochwert 5558141,911

Sohlhöhe 403,985 mNN

Deckelhöhe 405,855 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 1,87 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Schmitter Weg

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel 1

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht Nein

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,63 m

Breite Deckel 0,67 m

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte Nein

Konus Nein

Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Steinzeug

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10226M0020

Rechtswert 358435,159
Hochwert 5558141,911

Sohlhöhe 403,985 mNN
Deckelhöhe 405,855 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 1,87 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Schmitter Weg
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10226M0020

Rechtswert 358435,159
Hochwert 5558141,911

Sohlhöhe 403,985 mNN
Deckelhöhe 405,855 mNN

Inspektion 25.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Insp.-Verfahren Begehung
Untersucher D.Ermantraut
Bemerkung


Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	095		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,20	DAQ.B	C		schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, Anzahl = 1
1			1,44	DCA.Z	C		Pos: 3; anderer Anschluss, STZ
			1,44	DCG.A.A	C		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			1,44	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,59	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft, 59
			1,74	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,74	DAC.B	I		Pos: 12; fehlende Teile, Länge = 100mm
	096		1,75	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

906 -
Steigeisen
sanieren

912 - Gerinne sanieren

Grundriss Schacht



Schachtbildbericht

Schacht**10226M0020****Insp.datum**

25.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Schmitter Weg

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **095****Video****Entfernung** 0,00 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**

Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **096****Video****Entfernung** 1,75 m**Zustand** DDB**Position****Datenträger**