

LP 2

LP 3

LP 1

TV-Inspektion / Zeichenerklärung

— Haltungen mit ausstehender Inspektion

— Schächte mit ausstehender Inspektion

— Anschlusseleitungen mit ausstehender Inspektion

Hinweis - Darstellung Bestandsleitungen

In den Planunterlagen eingezeichnete Bestandsleitungen beruhen auf Angaben (ggfs. analog) der jeweiligen Leitungsträger. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.
Die Planabstimmung bedarf der weiteren Verwendung nicht von seiner Verpflichtung, die genaue Lage der Leitungen festzustellen, soweit diese von den vorgesehenen Bauarbeiten berührt werden.

Zeichenerklärung Bestand - Entsorger

13167M0000 13xx000000 xx137000xx xxxxM000xx xxxxxx0000 M001	Haltungs- & Schachtbezeichnung Ortschlüssel Straßenschlüssel Kanalart Schachtnummer Anschlussebezeichnung Fließrichtung - Freisiegelprofil Fließrichtung - Druckleitung Kanalsticht eckig / rund Bauwerk (symbolisch)	Schmutzwasserkanal - SW Regenwasserkanal - RW Mischwasserkanal - MW nicht betroffener oder Fremdkanal Rohrgröße Rohrmaterial, Material DN 300 PVC 0,5 % D 555,00 S 553,00 T 2,00
--	--	--

Auftraggeber:
Verbandsgemeinde Ulmen
Marktplatz 1
56756 Ulmen

Projekt:
Ortsgemeinde Driesch
Abwasserkataster

Arbeitszeichnung:
Übersichtslageplan
TV-Inspektion 2027

Projekt-Nr.:
26-102

Arbeits-Nr.:
-

Plan-Nr.:
K-BE-01

Maßstab:
1:2000

Datum:
28.07.2026

2023-02-07-Driesch-ZB